

Příslušenství pro svařování

Oklepávací kladiva a kleště



Oklepávací kladiva SH2 a SH3

Oklepávací kladivo SH2 je vyrobeno ze speciální kvalitní oceli, má pohodlné držadlo. SH3 je malé kladivo se sekáčem a hrotem, má ocelové držadlo s plastovou rukojetí.

Oklepávací kladivo SH3	0683 200 001
Oklepávací kladivo SH2	0000 663 000



Univerzální kleště

Kleště speciálně navržené pro svařování metodou MIG/MAG. Používají se k odstranění rozstříku z plynové hubice jako štípací kleště na drát a montáž a demontáž kontaktní špičky a plynové hubice.


Univerzální kleště	0000 134 716
Univerzální kleště Mini	0000 139 054



CO₂ kleště FIX

Používají se k odstranění rozstříku z plynové hubice jako štípací kleště na drát a montáž a demontáž kontaktní špičky a plynové hubice.

Fix 1 12-15 mm	0760 022 100
Fix 2 15-18 mm	0760 022 200



Kontrolní zrcátko

Kontrolní zrcátko z nerezové oceli pro kontrolu svarů.

Kontrolní zrcátko, 500 mm, s magnetickou základnou	0000 595 319
--	---------------------