

Příslušenství pro svařování

Rotační a zemnicí svorky & Zemnicí svorky pro rotující výrobky



Rotační zemnicí svorky

Pevné připojení k výrobku je zapotřebí pro zajištění optimálního ručního nebo automatického svařování. Pro rotující výrobky je nejbezpečnější volbou rotační zemnicí spojka. K dostání je řada proudových spojek. Pro použití při výrobě tlakových nádob, kontejnerů, ve stavebnictví a dalších odvětvích. Vemí dobrý a spolehlivý přenos proudu, vysoká životnost a robustní konstrukce.

NKK 400 - max 400 A, (1,65 kg)	0000 595 133
NKK 600 - max 600 A, (2,2 kg)	0700 004 007
NKK 800 - max 800 A, (2,7 kg)	0700 004 001
NKK 1200 - max 1200 A, (4,0 kg)	0700 004 002
NKK 2000 - max 2000 A, (7,3 kg)	0700 004 003



Zemnicí svorky pro otočné pracovní stoly/polohovadla

Rychlosvorky pro univerzální použití pro otáčení aktuální spojky v rotačních objektech, nádobách, stavebnictví a dalších odvětvích. Rychlá a spolehlivá fixace, dobrý přechod proudu, vysoká životnost, robustní konstrukce.

K2 Terminál hlava: Rozpětí - 43 mm použití do 1200 A. PZ3 upínací hlavy - pro vložky do 1200 A. Rychlosvorky K2 a PZ3 lze také použít bez otočné spojky s připojením kabelem GA800 přímo jako svorky obrobku.

GA 800 - spojení pro K2	0700 004 005
-------------------------	---------------------



K2 - hlava svorky pro NKK 800 nebo 1200	0700 004 004
---	---------------------

Max. zatížení: 1200 A
Max. rozevření: 43 mm



PZ3 - pól svorky pro NKK 2000	0700 004 006
-------------------------------	---------------------

Max. zatížení: 2000 A
Max. rozevření: 100 mm